



DATE: 1996-09-05

**MODIFICATION ACCEPTANCE LETTER (MAL)
LETTRE D'ACCEPTATION DE MODIFICATION (LAM)**

The following NOAs are affected by this letter:

Les Avis d'approbation suivant sont affectés par cette lettre:

AG-0283

Applicant

Applicant

Equimeter Inc.
Dubois, Pennsylvannia

Note: This revision supercedes MAL-G6. This revision removes reference to G-072 and G-084.

Note: Cette révision remplace LAM-G6. Cette révision enleve la référence aux avis d'approbations G-072 et G-084.

The present letter is intended to notify Legal Metrology Inspection personnel and accredited meter verifiers, and to confirm to the Applicant that the modification(s) outlined below for which notification was given by the Applicant, are not deemed to be metrologically significant in relation to the established approval provisions. Accordingly, the notification is acknowledged and the modifications are accepted as being included within the Notices of Approval listed above and all subsequent revisions thereof.

Le but de cette lettre est d'informer le personnel d'inspection de la Direction de la métrologie légale et les vérificateurs accrédités, et de confirmer à l'Applicant que la modification ou les modifications décrites ci-dessous et pour lesquelles l'Applicant nous a fait parvenir une notification ne sont pas jugées comme étant métrologiquement significatives en fonction des exigences relatives aux approbations. Conséquemment, nous accusons réception de la notification et les modifications sont considérées comme faisant parti intégrale des Avis d'approbation énoncés ci-dessus ainsi que toutes les révisions subséquentes.

Noted non-significant modifications:

Modification(s) non-significative(s)

Some model VDR indexes installed on makes of Rockwell and Equimeter gas meters have been modified to prevent a potential problem with the test dial binding against the window of the index cover. The modification includes putting washers behind the four screws that hold the face plate to the bracket. This spaces the screw heads out further than the test dial. Consequently, the screw heads will contact the window prior to the test dial hitting the window.

Certains indicateurs modèles VDR installés sur les compteurs de gaz fabriqués par Rockwell et Equimeter ont été modifiés afin de prévenir un problème potentiel de grippage entre le cadran de contrôle et la fenêtre du couvercle de l'indicateur. La modification consiste de mettre des rondelles derrière les quatre vis qui tiennent la plaque de l'indicateur à son support. L'addition des rondelles étend les têtes des vis plus loin que le cadran de contrôle. Donc, les têtes des vis contacteront la fenêtre de l'indicateur avant le cadran de contrôle.

Randy Byrtus
Approvals Technical Coordinator
Coordonnateur en Technologie: Approbation